



# Ściana C

**W** Okna i drzwi oznaczone literą "W" - stolarka wymieniona, pozostałe drzwi i okna do wymiany

— Odgrom

 Rura spustowa

Na elewacji są zamontowane:

- 1+7 szt klimatyzatorów

- 8szt kratki wentylacyjnych

[illegible]